

**ANNEXE C - inventaire cartographique des dégâts de la crue des 8-9
septembre 2002**



Dégâts de la crue 8-9 septembre 02
Bassin versant de la Cèze


Carte 3 : Hydrodynamique et dégâts

Laudun

Mars 2003

Planche
La Cèze
1/7


0 500 m



Communes :
Bagnols-sur-Cèze
Codolet
Connaux
St-Paul-les-Fonts

Laudun
Orsan
Tresques
St-Paul-les-Fonts

Cours d'eau :
La Cèze
La Tave
La Mayre





Dégâts de la crue 8-9 septembre 02
Bassin versant de la Cèze

Carte 3 : Hydrodynamique et dégâts


Laudun

Mars 2003

Planche 1/10 000

11/15

0 200 m




Communes :

Laudun

Cours d'eau :

La Tave



Hydrodynamique en lit mineur

- Embâcles
- Atterrissements
- Erosion de berge
- Surcreusement (coup de cuillère)

Hydrodynamique en lit moyen et majeur

- Zone de grand écoulement fréquent en lit moyen
- Zone de grand écoulement exceptionnel en lit majeur
- Point de débordement sur talus
- Point de retour à la rivière

Habitations soumises à la crue

- Habitat groupé inondé
- Habitat isolé

- Limite certaine de la crue
- Limite incertaine de la crue
- Axe de ruissellement latéral
- Aire inondée par ruissellement de versant
- Jets de rive massif
- Ripisylve endommagée

Activités économiques soumises à la crue

- Zone d'activité industrielle/commerciale
- Carrière
- Etablissement sensible
- Camping

Ouvrages et infrastructures

- Canal
- Digue
- Pont
- Seuil
- Gué
- Remblais d'infrastructure
- Protection de berge
- Voirie
- Rupture de digue
- Station d'épuration
- Station de pompage